

## Kutse piiride kättenäitamisele

Maatoiming nr 202409127319

### Riigimetsa Majandamise Keskus

Piiripunktidega seotud maatükid

78701:002:0390

Toimumise kuupäev

30. september 2024, 9:00

### Piiri kättenäitamise asukoht

Piirimärgi 12 juures

### Piiri asukoha maastikul kättenäitamise põhjus

Maakatastriseaduse (MaaKatS) §17 lg 5 alusel on maamõõtja kohustatud piiride kättenäitamisele kutsuma kõikide kinnisasjade omanikud, kelle kinnisasjal on mõõdistatava piiriga ühine piiripunkt.

Maaomanikule Annus Laansalu kuuluva Kaseotsa katastriüksuse jagamise tulemusel tekivad uued katastriüksused Kaseotsa ja Kasevälja.

### Teavituse ilmumata jätmise või kirjaliku seisukoha esitamata jätmise tagajärjedest

Kui Te ei saa piiri kättenäitamisele tulla, palun teavitage mind sellest kirja lõpus oleva e-maili või telefoni teel. Samadel kontaktidel saate esitada ka täiendavaid küsimusi. Piiri kättenäitamisele võite saata ka esindaja. Palun mind sellest eelnevalt teavitada ja esitada mulle esindust tõendav volikiri.

Kutse saatmisega loetakse piirimärkide asukohad ja nende alalhoiu kohustus kinnisasja omanikule teatavaks tehtuks ja omanik piiride asukohaga nõustunuks (maakatastriseaduse § 17 lõige 6), välja arvatud juhul, kui ilmneb piiride kindlakstegemise vajadus.

Kui Teil on piiri ja piirimärkide kohta märkusi, tuleb need esitada hiljemalt piiri kättenäitamisel maastikul. Teie poolt esitatud märkused, taotlused ja seisukohad kantakse piiriprotokollis.

### Piiriprotokolli allkirjastamine

Pärast piiri kättenäitamist koostatakse 3 tööpäeva jooksul piiriprotokoll, mida saate allkirjastada digitaalselt. Digitaalse allkirjastamise võimaluse puudumisel teavitage mind eelnevalt ning sellisel juhul saate piiriprotokolli allkirjastada paber kandjal.

### Piirimärkide alalhoiukohustus

Kinnisasja omanik peab tagama piirimärgistuse säilimise. Te ei või piirimärke iseseisvalt muuta ega ümber paigutada (asjaõigusseaduse § 128 lg 2).

### Kommentaar

Kaseotsa katastriüksus on mõõdistatud GNSS seadmega Trimble R12i. Uus piirimärk on piiripunktis 3 (metallist toru), mis on paigaldatud vastavalt maakorralduskavale. Looduse oli olemas piirimärk 6 (metalltoru) ja piirimärgi 12 suur kupits, mis sobisid varasemate mõõdistusandmetega. Kõik ülejäänud piirimärgid olid hävinud ja on taastatud metalltorudega Kaseotsa varasemate mõõdistusandmete järgi.

Lugupidamisega  
MAREK MOLDAU, Maamõõtja  
Telefon: 5211266  
Epost: wirugeodeesia@gmail.com