

Fototabel

Foto Võru-Kuigatsi-Tõrva tee nr 69 km 28,95 vasakult eemaldatud posti ja liiklusmärkide nr 686a/686b „Ohtlik koht või teeäär“ asukohast



Foto Võru-Kuigatsi-Tõrva tee nr 69 km 28,985 paremalt eemaldatud posti ja liiklusmärkide nr 686a/686b „Ohtlik koht või teeäär“ asukohast



Foto Võru-Kuigatsi-Tõrva tee nr 69 km 29,215 (vasakult) eemaldatud liiklusmärkide nr 686a/686b „Ohtlik koht või teeäär“ asukohast



Koostas:

Raul Goos

liikluskorraldaja

teehoiuteenistuse lõuna osakond