

OBJEKTI KASUTUSELEVÕTU PAIKVAATLUSE AKT

Nr 9.3-2/26/2730-2

(asja nr Deltas)

Ehitise kasutusloa kooskõlastuse taotlus lastepäevakodu (12631)

(kasutusotstarve)

Kasutusloa menetlusnumber ehitisregistris: 542060

Objekti andmed:

Objekt: Räpina Lasteaia bassein

(kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

Aadress: Aia 7, Räpina, Põlva maakond

(ehitise/ruumi aadress)

Määrus, mille alusel hinnatud: Sotsiaalministri 21.08.2025 määrus nr 38 „Nõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“

Kontrollitakse:

ehitusprojekt projekt on TA poolt läbi vaadatud või kooskõlastatud

siseviimistlusmaterjalid

radoonivastaste meetmete rakendamine

maa-ala, hoone(d), ruumid

valgustustiheduse mõõtmistulemused.....
(mõõtmiste teostaja, kuupäev, protokoll nr)

ventilatsiooni mõõtmistulemused Santex OÜ, ventilatsiooni audit
(mõõtmiste teostaja, kuupäev, protokoll nr)

tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused.....
(mõõtmiste teostaja, kuupäev, protokoll nr)

joogivee analüüsi tulemus.....
(analüüsi teostaja, kuupäev, protokoll nr)

Paikvaatluse kuupäev/kellaeg: “09“ aprill 2026 a
kell 12.20 kuni 12.55

Paikvaatluse juures viibisid: Taimi Tiits- majandusjuhataja, 5328 5750

Kaili Luik, Terviseameti Lõuna regionaalosakonna vaneminspektor

(esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

Paikvaatlusel tuvastatud asjaolud/puudused: Lasteasutuses on renoveeritud basseiniruum, vahetatud torustik ja ehitatud uus bassein

Paikvaatlusel kasutatud tehnilised vahendid:

.....
(vahendi nimetus, mark, seerianumber)

Ametnik: Aira Varblane, vaneminspektor, 5822 5415, aira.varblane@terviseamet.ee
(kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)