

KAEVANDITE LIKVIDEERIMISE AKT						
Objekti nimetus			Tagapere uuringuruum			
Üldgeoloogilise uurimistöö või geoloogilise uuringu loa number			L.MU/512626			
Uuringupunktide numbrid			Pa-1 kuni Pa-13 (kokku 13 tk).			
Uuringupunktide asukoht			Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Mõndavere küla katastriüksus Loobu metskond 8 (tunnus: 27301:001:0126).			
Jrk nr	Uuringu-punkti nr	Koordinaadid		Uuringu-punkti sügavus, m	Veetaseme sügavus maapinnast, m	Rajamise ja likvideerimise kuupäev
		X	Y			
1	Pa-1	6589615.72	609413.50	10.0	4.0	06.06.2024
2	Pa-2	6589657.76	609246.15	10.0	2.5	06.06.2024
3	Pa-3	6589663.00	609075.05	8.0	0.7	06.06.2024
4	Pa-4	6589761.26	609140.72	5.2	0.3	06.06.2024
5	Pa-5	6589721.29	609300.46	8.5	0.7	06.06.2024
6	Pa-6	6589710.09	609476.12	6.0	0.4	06.06.2024
7	Pa-7	6589666.88	609596.80	10.0	3.7	06.06.2024
8	Pa-8	6589634.04	609725.48	9.0	0.9	06.06.2024
9	Pa-9	6589700.25	609767.42	6.0	0.3	07.06.2024
10	Pa-10	6589713.95	609872.61	6.0	0.7	07.06.2024
11	Pa-11	6589628.42	609895.59	6.0	1.3	07.06.2024
12	Pa-12	6589624.95	610010.31	7.7	1.9	07.06.2024
13	Pa-13	6589700.69	609584.75	4.0	0.9	06.06.2024
Uuringupunkti likvideerimise põhjus			Uuringupunktid täitsid oma ülesande – kirjeldatud, veetasemed mõõdetud ja proovid võetud.			
Likvideerimise viis			Uuringupunktid täideti samast kohast väljatud materjaliga. Täide tihendati mehaaniliselt ja maapinnal taastati endise paksusega mullakiht.			
Uuringupunkti ümbruse olukord pärast likvideerimist			Uuringupunktide ümbruse olukord taastati võimalikult uurimiseelsesse seisundisse.			
Märkused			Uuringupunktid likvideeriti kohe peale kirjeldamist, veetaseme mõõtmist ja proovide võtmist nende läbimise päeval.			
Geoloogilise uuringu loa omaja			Merko Kaevandused OÜ (allkirjastatud digitaalselt)			
Uuringupunktide likvideerija			Veronika Valling (allkirjastatud digitaalselt) Mäebüroo Nord OÜ geoloog			
Maaomaniku seisukoht			(allkirjastatud digitaalselt)			