

## Ventilatsioonisüsteemi torustiku puhastus

Tööde teostamise aeg: 12.08.2024, 08:30



### Teostaja andmed:

Ettevõtte: ABC Ventilatsioon OÜ

Reg. kood: 11993470

Tel: +37256686887

E-mail: hooldus@abcventilatsioon.ee

Aadress: Vana-Tartu Maantee 79a, Peetri, 75312 Harju maakond

### Telliija andmed:

Nimi: Anne-Liis Pihlak

E-mail: pihlakalastehoid@gmail.com

Tel: +3725228872

Ettevõtte: SLH & HOOLDUS OÜ

Reg. kood: 11667983


Aadress: Pihlaka tee 2, Saku vald, Rahula küla

### Haldusüksus: V1- (Ventilaator+ torustik)


### TEHTUD TÖÖD HOOLDUSE KÄIGUS:

Töö nimetus:	Töö staatus:	Märkus töö kohta:	Foto märkuste kohta:
Sissepuhke puhastus:	-	Puudub	
Väljatõmbe puhastus:	Teostatud		
Õhuvõtu puhastus:	-	Puudub	
Heiteõhu puhastus:	-	Puudub	
Köögikubu torustiku puhastus :	-	Puudub	
Plafoonide puhastus:	Teostatud		
Plafooni ümbruste puhastus:	Teostatud		
Kubu filtrite kontroll ja teavitus:	-	Puudub	
Tuletõkkeklappide kontroll:	-	Puudub	

### MUUD MÄRKUSED TÖÖDE KOHTA:















12.08.2024 08:16







12.08.2024 09:25


**FOTOD:**

<i>Fotod enne hooldustööd:</i>	<i>Fotod pärast hooldustööd:</i>
1 (PL)	1 (PL)
 <p>12.08.2024 09:08</p>	 <p>12.08.2024 09:12</p>
2	2
 <p>12.08.2024 08:38</p>	 <p>12.08.2024 08:41</p>
3	3

 <p>12.08.2024 08:53</p>	 <p>12.08.2024 08:54</p>
4	4
 <p>12.08.2024 08:50</p>	 <p>12.08.2024 08:52</p>
5	5
 <p>12.08.2024 08:39</p>	 <p>12.08.2024 08:40</p>
6	6
 <p>12.08.2024 08:32</p>	 <p>12.08.2024 08:46</p>
7	7

	
12.08.2024 08:43	12.08.2024 08:44
Ventilaator	Ventilaator
	
12.08.2024 08:55	12.08.2024 09:00

### INFO HOOLDUSTÖÖDE KOHTA:

1. Ventilatsioonisüsteemides on läbi viidud süsteemide puhastus. 2. Ventilatsioonikanalite puhtuse klass vastab soovituslikele normidele. 3. Tuletõkkeklappide kontrolli tuleb teostada mitte harvem kui üks kord aastas.	
	
22.02.2024 16:39	

### MÕÕDETUD TULEMUS:

Soome standardile Suomen Sisäilmäyhdistys „Sisäilmastoluokitus 2008” visuaalsele puhtusklassile P1 0,4 g/m <sup>2</sup> (RKAS-04, 4.13 Rügi kinnisvara)	Cleaned
---	---------

### TULEOHUTUSE SEADUS:

*Tuleohutuse seadus: § 27. Seadmele ja paigaldisele esitatavad nõuded (1) Seadme ja paigaldise paigaldamisel, kasutamisel, hooldamisel ja kontrollimisel tuleb vältida tuleohtu ning juhinduda tootja kasutusjuhendist ja õigusaktidest. (2) Keelatud on kasutada tuleohtu põhjustada võivad rikkega seadet ja paigaldist. EESTI STANDARD EVS 812-2:2014 EHITISTE TULEOHUTUS*

*–  
Ventilatsioonisüsteemid 8.1.1 Kogu ventilatsioonisüsteemi koos agregaatidega peab saama puhastada ilma konstruktsioone kahjustamata. Puhastusrežiim oleneb objektist ja see tuleb vajaduse korral kooskõlastada järelevalve organitega. Puhastamise sagedus peab olema vähemalt kord aastas. Kahe puhastuskorra vahele ei tohi jääda üle 365 ööpäeva.*

## **TÖÖDE KÄIGUS KASUTATUD TÖÖVAHENDID:**

*Harjasmasinad, alarõhumasin, tööstuslik tolmuimeja, akutrell, visuaalse inspekteerimise vahendeid, muud väikevahendid ning puhastuskemikaalid.*

## **TÖÖDE KINNITAMINE:**

*Käesoleva akti digiallkirjastamisega kinnitab Töövõtja, et on teostanud tööd tähtaegselt, kvaliteetselt ning täies mahus. Esitatud tööde akt kuulub aktsepteerimisele 2 tööpäeva jooksul peale esitamist. Juhul kui selle aja jooksul pole Tellija esitanud pretensioone, kuuluvad tööd aktsepteerituks.*

## **Töid teostas(id):**

Mirko K